



## Popis testu T07

Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny další testy, které mají za úkol doplnit kontroly zavedené v rámci ISPOP a např. znovu upozornit ohlašovatele na nesoulad vyplněného druhu paliva s evidovaným typem topeniště u spalovacího zdroje znečišťování ovzduší uvedeném na Listu 2.

**Provozovatelé jsou rozeslanými mailly informováni o možných chybách v ohlášených údajích za ohlašovací rok s cílem, aby provedli kontrolu a zjištěné chyby opravili prostřednictvím ISPOP.**

Test T07 je prováděn podle následujících kritérií:

Označení kritéria	Provozovny	Skupina zdrojů	Testovaná veličina
T07_k01	Všechny provozovny	Spalovací zdroje mimo spaloven odpadu	Nepřípustné palivo pro evidovaný typ topeniště
T07_k02	Všechny provozovny	Spalovací zdroje mimo spaloven odpadu	Neočekávané palivo pro evidovaný typ topeniště

Je – li při nahrávání souboru XML do REZZO avizována chyba, systém vygeneruje mail, který bude operátorem odeslán až po zběžné kontrole. Operátor může k vygenerovanému mailu doplnit vlastní text např. s upozorněním na další možné chyby podaného hlášení, které nebyly zjištěny v rámci validace F\_OVZ\_SPOJ prováděné ISPOP. Doporučeno je provedení kontroly a oprava skutečně zjištěných chyb.

**V případě zjištění chyby je nezbytné, aby ohlašovatel provedl opravu výhradně zasláním „doplňného hlášení“ do ISPOP (vč. následné autorizace).**



## Příklad vygenerovaného mailu (modrou barvou)

### Příklad pro T07 kritérium k01

*Příklad mailu - úvodní část*

**Předmět:** Chybový protokol - hlášení SPE 2012 (ID:46369)

**Text mailu:** Toto je automaticky generovaný e-mail (ID:46369) z emisní databáze ISKO (ČHMÚ Praha), prosím neodpovídejte na něj.

Níže zobrazený protokol obsahuje seznam údajů uvedených ve Vašem hlášení SPE za rok 2012, převzatém z ISPOP ke dni 22.04.2013, které byly posouzeny jako možné chyby.

Bližší informace ke kontrolám hlášení naleznete na:

<http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/kontrola.html>

Pokud jste již tyto údaje opravili nově podaným hlášením, považujte tento mail za bezpředmětný. Děkujeme za spolupráci.

*Označení provozovny, kritéria a výpis chybových hlášek*

IČP:xxxxxxxxx, Provozovna: ABCD - kotelna Svitavy

T07\_k01

U provozovny je evidován jeden nebo více spalovacích zdrojů, u nichž je uveden druh paliva, který není v souladu s evidovaným typem topeniště.

Zdroj 2, topeniště 131, palivo 101. Podrobnosti ke kontrole naleznete zde:

[http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE\\_Kontrola\\_T07.pdf](http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T07.pdf)

Doporučujeme provést kontrolu ohlášených údajů (druhu paliva a/nebo druhu topeniště) a případně jejich opravu zasláním doplněného hlášení a jeho autorizací.

Protokol vygenerován: 10.05.2013 03:37

*Provozovatel je mailem požádán, aby zkontroloval uvedené údaje a v případě zjištění chyby provedl opravu **výhradně zasláním „doplněného hlášení“ do ISPOP** (vč. následné autorizace).*

*Popis zjištěných potenciálních chyb:*

U zdroje 2 je evidováno plynové topeniště (kód 131) a zároveň neodpovídající druh paliva hnědé uhlí tříděné (kód 101). Z uvedeného vyplývá, že jeden z údajů je chybně vyplněn.

*Způsob opravy:*

Doporučujeme provést kontrolu ohlášených údajů (druhu paliva a/nebo druhu topeniště) a případně jejich opravu zasláním doplněného hlášení a jeho autorizací.



## **Příklad pro T07 kritérium k02**

*Příklad mailu - úvodní část*

**Předmět:** Chybový protokol - hlášení SPE 2011 (ID:46370)

**Text mailu:** Toto je automaticky generovaný e-mail (ID:46370) z emisní databáze ISKO (ČHMÚ Praha), prosím neodpovídejte na něj.

Níže zobrazený protokol obsahuje seznam údajů uvedených ve Vašem hlášení SPE za rok 2011, převzatém z ISPOP ke dni 31.05.2012, které byly posouzeny jako možné chyby.

Bližší informace ke kontrolám hlášení naleznete na:

<http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/kontrola.html>

Pokud jste již tyto údaje opravili nově podaným hlášením, považujte tento mail za bezpředmětný. Děkujeme za spolupráci.

*Označení provozovny, kritéria a výpis chybových hlášek*

IČP:xxxxxxxxx, Provozovna: ABCD - kotelna Svitavy

T07\_k02

U provozovny je evidován jeden nebo více spalovacích zdrojů, u nichž je uveden druh paliva, který zpravidla není předpokládán u evidovaného typu topeniště..

Zdroj 4, topeniště 113, palivo 399. Podrobnosti ke kontrole naleznete zde:

[http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE\\_Kontrola\\_T07.pdf](http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T07.pdf)

Doporučujeme provést kontrolu ohlášených údajů (druhu paliva a/nebo druhu topeniště) a případně jejich opravu zasláním doplněného hlášení a jeho autorizací.

Protokol vygenerován: 09.07.2012 03:37

*Provozovatel je mailem požádán, aby zkontroloval uvedené údaje a v případě zjištění chyby provedl opravu **výhradně zasláním „doplněného hlášení“ do ISPOP** (vč. následné autorizace).*

*Popis zjištěných potenciálních chyb:*

U zdroje 4 je evidováno topeniště s přesuvným nebo vratným popř. jiným pohyblivým roštem (kód 113) spotřebovávající jiné plynné palivo (kód 399). Takovouto kombinaci (topeniště/palivo) systém databáze REZZO nepředpokládá. Z uvedeného vyplývá, že jeden z údajů je chybně vyplněn. Pokud by se jednalo např. o spalovací systém se stabilizačním plynným palivem, je třeba zvolit typ topeniště „kombinované topeniště roštové – plyn“ (kód 145).

*Způsob opravy:*

Doporučujeme provést kontrolu ohlášených údajů (druhu paliva a/nebo druhu topeniště) a případně jejich opravu zasláním doplněného hlášení a jeho autorizací.